JUMO GmbH & Co. KG P.O. Box 1209 D-36039 Fulda, Germany Telefon: +49 6616

Telefon: +49 661 6003 321
Fax: +49 661 6003 9695
E-Mail: mail@jumo.net
Web: http://www.jumo.net

Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская, 70, стр. 5

Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10 Факс: +7 495 954 69 06

E-Mail: jumo@jumo.ru
Whrepher: www.jumo.ru



Типовой лист 40.2050

стр. 1/5

# **JUMO dTRANS p31**

# Преобразователь давления для высокотемпературных сред

### Тип 402050

# Общее назначение

Преобразователи давления применяются для измерения относительного и абсолютного давления жидких и газообразных сред. Преобразователь давления работает по пьезорезистивному принципу. Давление преобразуется в электрический сигнал.

# Технические характеристики

# Номинальные условия эксплуатации по DIN 16 086 и IEC 770/5.3

### Диапазоны измерений

См. структуру обозначения типа

#### Пределы перегрузки

Все диапазоны измерений:

3-кратный верхний предел измерений

#### Давление разрыва

Все диапазоны измерений:

4-кратный верхний предел измерений

# Материал деталей, соприкасающихся с измеряемой средой

в серийном исполнении: нерж. сталь, № 1.4571 / 1.4435

#### Выходной сигнал

0... 20 мА,

3-проводной нагрузка ≤ (U<sub>b</sub> - 12 B)/0,02 A

4... 20 мА,

2-проводной нагрузка  $\leq$  (U<sub>b</sub> - 10 B)/0,02 A

4... 20 мА,

3-проводной  $\,$  нагрузка  $\leq (U_b - 12 \; B)/0,02 \; A$ 

0,5... 4,5 В нагрузка ≥ 50 кОм 1... 6 В нагрузка ≥ 10 кОм 0... 10 В нагрузка ≥ 10 кОм

# Влияние нагрузки

< 0,5 % макс.

#### Отклонение нулевого сигнала

≤ 0,3 % от конечного значения

#### Температурный гистерезис

 $\leq \pm 0,5~\%$  от конечного значения (в области температурной компенсации)

# Влияние температуры окружающей среды

В пределах 0... +100 °C

(область температурной компенсации)

Нулевая точка: ≤ 0.02 %/К норма,

 $\leq$  0,04 %/K макс.

Диапазонизмерений: ≤ 0,02 %/К норма,

 $\leq$  0,04 %/K макс.

#### Отклонение характеристики

 $\leq$  0,5 % от конечного значения (при установке граничной точки) Для расширения основного типа 023:  $\leq$  0,2 % от конечного значения (при установке граничной точки)

08.06 / 00405737

#### Гистерезис

≤ 0,1 % от конечного значения

#### Воспроизводимость

≤ 0,05 % от конечного значения

#### Постоянная времени

для токового выхода

(выходной сигнал 402, 405 или 406):

< 3 MC

для выхода по напряжению

(выходной сигнал 412, 415, 418 или 420):

≤ 10 мc

#### Нестабильность за год

≤ 0, 5 % от конечного значения

#### Напряжение питания

DC 10... 30 B (при выходе 4...20 мA и 1...6 B)

DC 5 B (при выходе 0,5... 4,5 B)

DC 11,5...30 B (при выходе 0... 10 B)

DC 11,5... 30 В (при выходе 0(4)... 20 мА) Остаточная пульсация: пики напряжения

не должны превышать указанные величины напряжения питания.

Макс. потребляемый ток 25 мА

#### Влияние напряжения питания

 $\leq$  0,02 % / B

(номинальное напряжение 24 В) Пропорционально напряжению питания

при DC 5 B (±0,5 B)

# Допустимая температура окружающей среды

(макс. температура корпуса)

-20... +125 °C

# Температура хранения

-40... +125 °C

#### Допустимая температура измеряемой среды

-30... +200 °C

# Электромагнитная совместимость

EN 61 326

Излучение помех: класс В Помехоустойчивость:

согласно промышленным требованиям

# Механические удары

(по IEC 68-2-27) 100 g / 1 мс

#### Механические колебания

(по IEC 68-2-6)

макс. 20 g при 15-2000 Гц

### Степень защиты

с розеточной головкой: IP 65 по EN 60 529

(диаметр соединительных проводов

мин. 5 мм, макс. 7 мм);

со штекером M12×1 или присоедини-

тельным проводом: IP 67 по EN 60 529

Корпус

### нержавеющая сталь 1.4301

поликарбонат

Попитический

# **Подключение к процессу** см. структуру обозначения типа;

другие виды соединений по запросу

# Электрические соединения

см. структуру обозначения типа. Розеточная головка EN 175301-803, макс. сечение проводов 1,5  $\mathrm{mm}^2$ ;

или неразъемный 4-полюсный кабель с обо-

лочкой ПВХ, длина 2 м другая длина по запросу

штекер M12×1, 4-полюсный

# Рабочее положение

произвольное

#### Macca

200 г

JUMO GmbH & Co. KG P.O. Box 1209 D-36039 Fulda, Germany Telefon: +49 661 6003 321 Fax: +49 661 6003 9695

Fax: +49 661 6003 321
Fax: +49 661 6003 9695
E-Mail: mail@jumo.net
Web: http://www.jumo.net

Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская, 70, стр. 5 Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10 Факс: +7 495 954 69 06

Факс: +7 495 954 69 00 E-Mail: jumo@jumo.ru
Интернет: www.jumo.ru



Типовой лист 40.2050

стр. 2/5

# Схема подключения

Подключение			Распределение выводов		
			штекер	кабель	M 12x1
Напряжение питания DC 10 30 B DC 11,5 30 B	(для выходного сигнала) (1 (5) 6 В) (0 10 В), (0(4) 20 мА, 3-проводный) (0,5 4,5 В)	<b>⊕</b>	1 L+ 2 L-	белый серый	1+ 3–
Напряжение питания DC 10 30 B	(для выходного сигнала) (4 20 мА, 2-проводный)	<b>⊕</b>	1 L+ 2 L–	белый серый	1+ 3–
Выходной сигнал 1 (5)6 В 0 10 В 0,5 4,5 В 4 20 мА, 3-проводный		<b>→</b>	2– 3+	белый желтый	3– 4+
Выходной сигнал 4 20 мА, 2-проводный		<b>→</b>	1+ 2-	белый серый	1+ 3-
Экран			пропорциональный ток 4 20 мА в цепи питания черный 2		

Внимание:


Прибор заземлить!


(присоединительный штуцер и / или  $\stackrel{\textcircled{}}{=}$  или экран)


Контакты штекера (M12´1)



# Размеры







JUMO Griss... P.O. Box 1209 D-36039 Fulda, Germany +49 661 6003 321 JUMO GmbH & Co. KG

+49 661 6003 9695 E-Mail: mail@jumo.net Web: http://www.jumo.net Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская, 70, стр. 5 Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10


Факс +7 495 954 69 06 E-Mail: jumo@jumo.ru Интернет: www.jumo.ru




Типовой лист 40.2050


стр. 3/5


### Виды подключения к процессу




576







ø 30 O-Ring 26.7x1.78 G1




584-586

			'		
	_				
Proz anechl.	DN	۵D	h	k	
584	1"	35.5	14.5	3.5	


конический штуцер с накидной гайкой по DIN 11 851

603-607



661


 $D_2$ 





612-616

Proz anschl.	DN DIN 32676	DN (Zoll)	Nominal Size ISO 2852	øD <sub>1</sub>	øD <sub>2</sub>
612	20 15		12 12.7 17.2 21.3	27.5	34
613	25 32 40	1* 1,5"	25 33.7 38	43.5	50.5
616	50	2*	40 51	56.5	64









подходит для адапторной системы JUMO PEKA, см. типовой лист 40.9711



JUMO GmbH & Co. KG P.O. Box 1209 D-36039 Fulda, Germany Telefon: +49 661 6003 321 Fax: +49 661 6003 9695

mail@jumo.net http://www.jumo.net E-Mail: Web:

Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская, 70, стр. 5 Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10 Факс: +7 495 954 69 06

E-Mail: jumo@jumo.ru Интернет: www.jumo.ru



стр. 4/5

Типовой лист 40.2050

# Данные для заказа

<sub> </sub> ab.o	<b>—</b> 1 O	
402050	(1)	<b>Базовый тип</b> Преобразователь давления JUMO dTRANS p31
000 023 999	(2)	Расширение базового типа нет уменьшенная погрешность специальное исполнение
454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 478 479 480 481 482 483 484 485 488 489 490 491 492 493 494 495 999	(3)	Вход  О 1,0 бар отн. давление  О 1,6 бар отн. давление  О 2,5 бар отн. давление  О 4 бар отн. давление  О 6 бар отн. давление  О 10 бар отн. давление  О 10 бар отн. давление  О 16 бар отн. давление  О 25 бар отн. давление  О 40 бар отн. давление  О 60 бар отн. давление  О 60 бар отн. давление  1 0,6 бар отн. давление  1 1,5 бар отн. давление  1 3 бар отн. давление  1 3 бар отн. давление  1 5 бар отн. давление  1 5 бар отн. давление  1 15 бар отн. давление  1 24 бар отн. давление  1 24 бар отн. давление  0 1,0 бар абс. давление  0 1,6 бар абс. давление  0 2,5 бар абс. давление  0 4 бар абс. давление  0 10 бар абс. давление
402 405 406 412 415 418 420	(4)	Выход 0 20 мА, 3-х проводный 4 20 мА, 2-х проводный 4 20 мА, 3-х проводный 0,5 4,5 В, 3-х проводный 0 10 В, 3-х проводный 1 5 В, 3-х проводный 1 6 В, 3-х проводный
550 551 552 553 554 562 570 571	(5)	Подключение к процессу (мембрана заподлицо) штуцер DN20 по DIN 11 864-1A (Aseptic) штуцер DN25 по DIN 11 864-1A (Aseptic) штуцер DN32 по DIN 11 864-1A (Aseptic) штуцер DN40 по DIN 11 864-1A (Aseptic) штуцер DN50 по DIN 11 864-1A (Aseptic) штуцер DN50 по DIN 11 864-1A (Aseptic) штуцер 7/16-20 UNF G 1 ½ по DIN EN ISO 228-1 G ¾ по DIN EN ISO 228-1 G ¾ с уплотнительным кольцом

JUMO GmbH & Co. KG
P.O. Box 1209
D-36039 Fulda, Germany
Telefon: +49 661 6003 321
Fax: +49 661 6003 9695

mail@jumo.net http://www.jumo.net E-Mail: Web:

Представительство в России Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162 ул. Люсиновская, 70, стр. 5 Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10 Факс: +7 495 954 69 06

E-Mail: jumo@jumo.ru Интернет: www.jumo.ru



Типовой лист 40.2050

стр. 5/5

576	G 1 с уплотнительным кольцом		
584	SMS, DN 1'		
585	SMS, DN 11/2"		
586	SMS, DN 2"		
603	конический штуцер с накидной гайкой DN 20 по DIN 11851 (молочное)		
604	конический штуцер с накидной гайкой DN 25 по DIN 11851 (молочное)		
605	конический штуцер с накидной гайкой DN 32 по DIN 11851 (молочное)		
606	конический штуцер с накидной гайкой DN 40 по DIN 11851 (молочное)		
607	конический штуцер с накидной гайкой DN 50 по DIN 11851 (молочное)		
612	зажимное подключение Clamp DN 20 по DIN 32676		
613	зажимное подключение Clamp DN 25, DN 32, DN40 по DIN 32676		
616	зажимное подключение Clamp DN 50 по DIN 32676		
623	малый фланец DN 25 по DIN 28 403		
652	резервуарное подключение с накидной гайкой DN 25		
661	зажимной фланец (DRD), $\varnothing$ 65		
684	Varivent, DN 15/10		
685	Varivent, DN 32/25		
686	Varivent, DN 50/40		
997	JUMO PEKA <sup>2</sup>		
<b>(6)</b>	<b>Материал подключения к процессу</b> Нержавеющая сталь		
(7)	Электрическое подключение		
12	неразъемный кабель 2 м. (другую длину кабеля указать)		
36	цилиндрический штекер M12×1		
61	розеточная головка		
<b>(8)</b>	Типовые дополнения нет		
631	заполнение гелем		
031	SALIOTING ICTEM		
Ключ заказа	402050 / 20 -		

Только для выходного сигнала 4... 20 мА, 2-проводного. Невозможно при +/- диапазонах измерений.

Подходящие адаптеры подключения см.типовой лист 40.9711.